


Manžonė
"KVAD"
①



AKCINĖ BENDROVĖ

„KAUNO PAMINKLŲ RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO INSTITUTAS“

Raguvo g. Nr. 5, Kaunas LT-44275. Tel. 201568, Tel./faks. 226343

Įm. Kodas 134198515, PVM kodas LT341985113

AB Šiaulių bankas Kauno filialas, A/s LT55 71809 0002 2467 651

OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, TYRIMAI,
RESTAURAVIMAS, ~~ATSTATYMAS~~ KONSERVAVIMAS

ADRESAS: ANTANAVO K. ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.

STATYTOJAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"

STADIJA: TYRIMAI (PTD)

DALIS: SAUGOTINŲ ELEMENTŲ SĄRAŠAS,
ISTORINIAI TYRIMAI, ARCH. APMATAVIMAI,
KONSTRUKTYVINIAI TYRIMAI

PV S. MIKALAIŠKAS

KAUNAS 2007.12.

TURINYS

- 1, ATESTATAS
- 2, AIŠKINAMASIS RAŠTAS
- 3, KPD LEIDIMAS PAŠALINTI ĮGRIUVUSIAS KONSTRUKCIJAS
- 4, KPD LEIDIMAS ATLIKTI TYRIMUS



5, SAUGOTINŲ ELEMENTŲ SĄRAŠAS, FOTOFIKSACIJA

6. ISTORINIAI TYRIMAI

7, ARCHITEKTŪRINIAI MATAVIMAI


8. KONSTRUKTYVINIAI TYRIMAI



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GAVUS LEIDIMĄ IŠ KPD MARIJAMPOLĖS TERITORINIO PADALINIO OBJEKTO TYRIMAMS IR PARUOŠIAMIESIEMS DARBAMS, -PAŠALINTI ĮGRIUVUSIAS KOPLYČIOS KONSTRUKCIJAS, BUVO ATLIKTI APMATAVIMAI IR KONSTRUKTYVINIAI TYRIMAI. TUO PAČIU METU VYKO ISTORINIŲ TYRIMŲ DARBAI. GAVUS REZULTATUS IR NAUDOJANTIS ARCHYVINE FOTOFIKSACIJA, IKONOGRAFINE MEDŽIAGA IR DABARTINĖS PADĖTIES FOTOFIKSACIJA, BUVO SUDARYTAS SAUGOTINŲ ELEMENTŲ SĄRAŠAS, T.P. NAUDOJANTIS IR PROJEKTINE MEDŽIAGA.

PV ARCH. S. MIKALAUSKAS





**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS TERITORINIS PADALINYS**

Sauliui Mikalauskui
AB" Kauno paminklų restauravimo projektavimo
institutas"
Raguvos g. 5 Kaunas

2007-08-23
[2007-08-22

Nr. 7.12.M-2-162
Nr. Prašymą

DĖL ANTANAVO KOPLYČIOS S511 ĮGRIUVUSIŲ KONSTRUKCIJŲ PAŠALINIMO

Leidžiame atlikti kultūros paveldo objekto – Antanavo koplyčios (kultūros vertybės kodas – S511), esančios Antanavo k., Kazlų Rūdos sav., įgriuvusių konstrukcijų pašalinimo darbus.

Vedėjas




Algis Milius


J. Lukoševičiūtė, 55 246



ANTANAVO KOPLYČIOS S 511
SAUGOTINŲ ELEMENTŲ SĄRAŠAS
FOTOFIKSACIJA

SAUGOTINŲ ELEMENTŲ SĄRAŠAS



- 1.KOPLYČIOS TŪRIS S-1
- 2.KOPLYČIOS PLANINĘ STRUKTŪRA S-2
- 3.KOPLYČIOS KONSTRUKTYVINIS SPRENDIMAS S-3
- 4,RŪSIO DURYS D-1 IR D-4, S-4, S-5
- 5,KOPLYČIOS PAGRINDINĖS DURYS D-5, S-6
- 6,KOPLYČIOS PAGRINDINIS LANGAS L-5, S-7
- 7,KOPLYČIOS KUPOLAS S-8
- 8,LANGAI L-3, S-9
- 9,RŪSIO LANGAI L-1, S-10
- 10,RŪSIO LANGAS L-2, S-11
- 11,LANGAI L-4, S-12
- 12,STOGLANGIS S-13
- 13,BALKONAS SU LAIPTAIS IR KOLONOMIS S-14
- 14,ALTORIUS S-15
- 15.ĮĖJIMO PANDUSAS S-16







ATESTATO NR.		AKCINE BENDROVE KPRP INSTITUTAS			OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511,RESTAURAVIMAS			
					ADRESAS: ANTANAVO K.,ANTANAVO SEN.,KAZLŲ RŪDOS SAV.			
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS		2007	SAUGOTINI ELEMENTAI RŪŠIO DURYS D-1,D-4		LAIDA	
0598	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS		2007			o	
ETAPAS		UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"			07-ptd-TP		LAPAS	LAPŲ
TP							AS-2	11





ATESTATO NR.		AKCINE BENDROVE KPRP INSTITUTAS			OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, RESTAURAVIMAS				
					ADRESAS: ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.				
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS		2007	SAUGOTINI ELEMENTAI PAGRINDINĖS DURYS S-6 PAGRINDINIS LANGAS S-7			LAIDA	
0596	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS		2007				o	
ETAPAS		UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"			07-ptd-TP			LAPAS	LAPŲ
TP								AS-3	41
3	2	1	1	2	3				






ATESTATO NR.		AKCINE BENDROVE KPRP INSTITUTAS			OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, RESTAURAVIMAS			
					ADRESAS: ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.			
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS		2007	SAUGOTINI ELEMENTAI KOPLYČIOS KUPOLAS S-8		LAIKA	
0596	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS		2007			o	
ETAPAS		UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"			07-ptd-TP		LAPAS	LAPŲ
TP							AS 4	11
3	2	1	1	2	3			







ATESTATO NR.		AKCINE BENDROVE KPRP INSTITUTAS				OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, RESTAURAVIMAS	
A499		PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS		2007	ADRESAS: ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.	
0596		PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS		2007	SAUGOTINI ELEMENTAI LANGAI L-3 S-9	
ETAPAS		UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"				LAPAS	LAPŲ
TP						07-ptd-TP	AS-5 11





ATESTATO NR.		AKCINĖ BENDROVĖ KPRP INSTITUTAS		OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511,RESTAURAVIMAS					
				ADRESAS: ANTANAVO K.,ANTANAVO SEN.,KAZLŲ RŪDOS SAV.					
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS		SAUGOTINI ELEMENTAI RŪŠIO LANGAI L-1 S-10 RŪŠIO LANGAI L-2 S-11			LAIKAS		
0596	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS					o		
ETAPAS		UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"			07-ptd-TP			LAPAS	LAPŲ
TP								AS-6	11
3	2	1	1	2	3				






ATESTATO NR.		AKCINĖ BENDROVĖ KPRP INSTITUTAS			OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, RESTAURAVIMAS	
						ADRESAS: ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS		2007	SAUGOTINI ELEMENTAI <i>LANGAI L-4 S-12</i>	LAIKA
0596	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS		2007		o
ETAPAS		UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"				LAPAS
TP						LAPŲ
07-ptd-TP						AS-7 11



ATESTATO NR.		AKCINE BENDROVE KPRP INSTITUTAS			OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, RESTAURAVIMAS		
		ADRESAS: ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.					
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS		2007	SAUGOTINI ELEMENTAI S-14 BALKONAS SULAIPTAIS IR KOLONOMIS	LAIKA	
0596	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS		2007		0	
ETAPAS	UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"				07-ptd-TP	LAPAS	LAPŲ
TP						AS. 9	11
3	2	1	1	2	3		



ATESTATO NR.	AKCINE BENDROVE KPRP INSTITUTAS			OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, RESTAURAVIMAS		
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS	2007	ADRESAS: ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.		
0598	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS	2007	SAUGOTINI ELEMENTAI <i>ALTORIUS S-15</i>		LAIKA o
ETAPAS	UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"			07-ptd-TP		LAPAS AS 11
TP						
3	2	1	1	2	3	



ATESTATO NR.		AKCINE BENDROVE KPRP INSTITUTAS				OBJEKTAS: ANTANAVO KOPLYČIA S511, RESTAURAVIMAS		
						ADRESAS: ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.		
A499	PROJEKTO VADOVAS	S. MIKALAUSKAS			2007	SAUGOTINI ELEMENTAI ĮEJIMO PANDUSAS S-16	LAIKAS	
0596	PROJEKTO AUTORIUS	S. MIKALAUSKAS			2007		o	
ETAPAS	UŽSAKOVAS: UAB "LIETUVOS PAMINKLAI"					07-ptd-TP	LAPAS	LAPŲ
TP							AS 11	11
3	2	1	1	2	3			

ANTANAVO KOPLYČIA S 511

ANTANAVO KAIMAS

KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJA

ISTORINIAI TYRIMAI

TURINYS

I.PRATARMĖ.....	3
-----------------	---

II. ANTANAVO KOPLYČIA.....	4
----------------------------	---

III. IŠVADOS.....	
-------------------	--

IV. ŠALTINIAI IR LITERATŪRA

V.PRIEDAI;

1. 1854 m. Antanavo dvarvietės situacija
2. 1979 m. koplyčios lubų rozetės nuotrauka
- 3.4.Antanavo koplyčios planas ir 1995-96 m.nuotrauka
- 5.Antanavo koplyčios rūšio planas
- 6.Antanavo koplyčios pjūvis
- 7.Antanavo koplyčios 1979 m. nuotrauka
- 8.Antanavo pagrindinio ir šoninio fasado 1979 m. nuotrauka
- 9.Antanavo koplyčios durų piešinys
- 10.Antanavo koplyčios durų nuotrauka
- 11.Antanavo koplyčios durų rankenos ir spynos nuotrauka
- 12.Antanavo koplyčios pagrindinių durų ir lango nuotrauka
- 13.Antanavo koplyčios lango piešinys
- 14.Antanavo koplyčios fasado fragmento nuotrauka
- 15.Antanavo koplyčios fasado fragmento nuotrauka
- 16.Antanavo koplyčios zakristijos lango nuotrauka
- 17.Antanavo koplyčios zakristijos lango ir durų į rūšį nuotrauka
- 18.Antanavo koplyčios rūšio durų piešinys
- 19.Antanavo koplyčios rūšio durų vyrio nuotrauka
- 20.Antanavo koplyčios zakristijos lango ir durų nuotrauka
- 21.Antanavo koplyčios rūšio lango nuotrauka
- 22.Antanavo koplyčios grindų rašto piešinys
- 23.Antanavo koplyčios altoriaus nuotrauka

I. PRATARMĖ

Istorinių duomenų apie Antanavo koplyčią, esančią Kazlų Rūdos savivaldybėje ir stovinčią Antanavo dvaro parke itin negausu. Tai nulėmė sudėtingos istorinės sąlygos – po III –iojo Lietuvos –Lenkijos valstybės padalinimo 1795 metais, Sūduva atiteko Prūsijai, o po Vienos kongreso 1815 m. – Lenkijai. Todėl ir bažnytiniai bei civiliniai Užnemunės dokumentai yra saugojami Lenkijos archyvuose, o ne Lietuvoje. Peržiūrėjus Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA) saugojamus Suvalkų gubernijos statybos valdybos bylas (F-1009) bei Suvalkų gubernatoriaus kanceliarijos fondą(F-1010) duomenų apie šį objektą nerasta. Tik fonde- 1604 surastas 1854 m. Antanavo ekonomijos dvarvietės planas, kuriame nurodoma dvaro parke stovinti koplyčia. Pagrindines žinias apie statybos laiką bei statytojus pateikia leidinys B.Kviklio „Mūsų Lietuva“, TL enciklopedija I t. „J.Šlepetienė straipsnyje „Antanavo koplyčia“. Tačiau architektūros tyrinėtoja A.Jankevičienė šį unikalų medinės architektūros pavyzdį yra plačiai išnagrinėjusi straipsnyje „Lietuvos medinė sakralinė architektūra“V.,1998.Objektas taip pat aprašytas ir“ Lietuvos sakralinės dailės kataloge“ V.,I t., 1996. Didelę reikšmę Antanavo koplyčios atkūrimui turės ir Lietuvos valstybės archyve (LVA) surastos 1979 darytos 16 nuotraukų, kuriose detalios užfiksuotos koplyčios detalės.

Surasti ir apibendrinti istoriniai bibliografiniai duomenys Antanavo koplyčios atstatymui ir sutvarkymui.

II. ANTANAVO KOPLYČIA

Lietuvos miestuose ir kaimuose iki šiol yra išlikę nemažai medinių koplyčių. Jos stovi šventoriuose, pakelėse, kapinėse. Didesnėse šventorių ar kapinių koplyčiose šarvodavo mirusiuosius, kapinių koplyčiose laikydavo gedulingas mišias bei laidodavo kilmingus žmones, nes pastarieji dažniausiai būdavo ir šių pastatų fundatoriai. Sovietiniais metais koplyčios nukentėjo labiau nei bažnyčios – retai remontuojamos dabartinius laikus pasiekė apleistos ir apgriuvusios, o daug vertingų pastatų ir neišliko. Iki 1998 metų koplyčios nebuvo fiksuojamos bažnyčių rejestruose, todėl neiškus jų skaičius. Nustatyti koplyčios statybos datą ar atsekti jos pastatymo bei remontų raidą – sudėtinga, kadangi bažnytiniuose inventoriuose ar vizitacijų aktuose apie užsimenama labai fragmentiškai. Ypač archyvinių duomenų trūksta tyrinėjant Sūduvos objektus.

Architektūros tyrinėtoja A. Jankevičienė koplyčias pagal dydį skirsto į 3 kategorijas – mažąsias, kuriose pamaldos nevyko, vidutinio dydžio bei didžiąsias – vadinamas „mišiaunas“. Mažosios, dažniausiai Žemaitijoje sutinkamos koplytėlės yra stačiakampės, belangės su didžiąją priekinės sienos dalį užimančiomis durimis. Jų viduje yra mažas altorėlis. Vidutinio dydžio ir didžiosios koplyčios būna stačiakampės ir daugiakampės. Didžiosios daugiakampės koplyčios Lietuvoje išliko tik trys – Kaltinėnų (Šilalės r.), Antanavo (Kazlų Rūdos sav.) ir Račkiškės (Švenčionių raj., perkelta į Liaudies buities muziejų).

Vieningai rašytinėje literatūroje minima, kad Antanavo koplyčią XVIII a. pabaigoje pastatė Antanavo dvaro savininkas, Antanavo seniūnas, Vitebsko vaivada Jonas Antanas Chrapovickis. B. Kviklys leidinyje „Mūsų Lietuva“ šią vietovę aprašo šitaip ...“4 km. į r. nuo Pilviškių yra buv. Antanavos dvaras. Tai sena vietovė, atsiradusi Sūduvos kolonizacijos pradžioje, senesnė už Pilviškius ir net juos išugdžiusi. XVIII a. pb. Antanava buvo seniūnija, kuriai priklausė ir Pilviškiai“(1). J. A. Chrapovickis ir buvo koplyčios statytojas, greičiausiai pastatas buvo statytas ir kaip giminės mauzoliejus, nors apie Chrapovickių palaidojimus čia nėra žinoma. XIX a. pirmoje pusėje Antanavo dvaras perėjo dvarininkams Šabunevičiams. Antanavas XIX a. viduryje istoriniuose šaltiniuose įvardijamas kaip ekonomija. ir, matyt, tai buvo labai stipri ekonominiu požiūriu ekonomija, nes 1854 m. dvarvietės plane (priedas nr. 1)(2), nurodoma gausybė tik mūrinių dvaro ir ūkinių pastatų. Šiame plane pažymėtas ir išplanuotas parkas, gėlynas bei tvenkiniai. Taip pat išskirta ir parke stovinti koplyčia. Straipsnyje „Antanavo koplyčia“ teigiama, kad „sienos ir lubos devyniolikto amžiaus išpuoštos nežinomo italų dailininkų piešiniais. Dalis paveikslų, buvusių koplyčioje, perduota Vilniaus ateizmo muziejui, bet daug pagrobta arba sunaikinta“(3). Šiems duomenims neprieštarauja ir „Lietuvos sakralinės dailės kataloge“ pateiktas teiginys, kad „XIX a. viduryje už dvarininko Šabunevičiaus

lėšas pastatas buvo suremontuotas , jo vidus papuoštas paveikslais“(4). Iš šių duomenų galima daryti preliminarias išvadas ,kad XIX a. viduryje buvo remontuotas tik koplyčios vidus – 1979 m. nuotraukose už fiksuoti tapybos fragmentai – išlikusi lubų rozetė gali būti ,būtent, iš šio laikotarpio(priedas Nr. 2). Koplyčios išorė liaudiškai paprasta . Architektūros tyrinėtoja A.Jankevičienė teigia ,kad „koplyčių kompozicijoje profesionaliosios architektūros stilių ir stilinių krypčių pėdsakai nebuvo tokie gilūs kaip medinėse bažnyčiose. Koplyčios absorbavo tik ilgalaikes ,tradicinėmis tapusias stilių apraiškas , o dinamiški stilinių krypčių pokyčiai jų beveik nepaveikė. Taip greičiausiai buvo todėl ,kad šiuos pastatus kūrė ne architektai ,o liaudies meistrai. Koplyčiose, skirtingai negu bažnyčiose, stilinės formos naudotos daugiausiai išorėje“(5).Antanavo koplyčia pastatyta iš tašytų pušinių rąstų, šešiakampė, apie 10 m skersmens. Lentomis neapkalto rąstinės sienos stovi ant aukšto plytų cokolio(priedas Nr.3 ,4). Į vidų vedė mediniai laipteliai, kurie sovietiniais metais buvo pakeisti cementiniais –šiuo metu nėra jokių. Prie dviejų sienų simetriškai glaudžiasi stačiakampės zakristijos .Po koplyčia esančiame pusrūsyje ,šiaurės rytų pusėje išmūryta dvaro savininkų laidojimo kriptą(priedas Nr,5). Neaišku ,ar čia buvo laidojami ir koplyčios fundatoriai grafai Chrapovickiai ,tačiau yra duomenų ,kad 1860 m. čia palaidotas dvaro savininkas Stanislovas Šabunevičius, kurio metalinis karstas buvo parvežtas iš Lenkijos, jo sūnus Edvardas (miręs 1922 m.) bei marti (mirusi 1933 m.).Pokaryje laidojimo kriptą buvo išplėsta, karstai apgadinti. Kita rūsio dalis naudojama kaip sandėlis. Pasakojama, kad ir 1863 m. sukilimo metu šiame rūsyje buvo laikomi sukilėlių ginklai , o po altoriumi slapstėsi sukilėlių būrio vadas . Koplyčios pagrindinį turį dengia piramidinis stogas ,kurio viršūnėje kyla šešiakampis bokštelis su svogūno formos kupoliuku ir kalvio darbo kryžiumi (priedas nr.6,7). Stogas buvo dengtas gontais, virš pagrindinio įėjimo - išlenktas stoglangis. Sienas vainikuoja profiliuotas karnizas (priedas nr.8).Pagrindinės durys medinės, dvivėrės, apkaltos rombų raštu su 4 augaliniais motyvais (priedas nr.9,10).Durų spyna, rankena bei vinys- kalvio darbo (priedas Nr.11).Puošnias dvivėres duris puošia lėkštas sandrikas .Virš durų arkinis ,smulkiai sudalintas langas, gal būt, kažkada buvęs įstiklintas spalvotais stiklais ,jį juosia platus ,stačiakampis apvadas(priedas Nr.12,13).Koplyčios kiti langai taip pat arkiniai ,o zakristijų – stačiakampiai, taip pat plačiais mediniais apvadais. Mūriniame cokolyje – nedideli stačiakampiai langeliai. Į pusrūsį ir kriptą vedė nedidelės arkinės durys iš zakristijų(priedai nr.13-21).

Koplyčių interjerai buvo liaudiškai paprasti , uždengti plokščiomis lubomis(priedas nr.2) su atviromis sijomis. Antanavo koplyčios interjeras taip pat buvo paprastas ,erdvus ir šviesus. Šešiakampė patalpa uždengta lygiomis lubomis. Grindyse lentų raštas kartoja plano formą (priedas Nr.22). Sienos išklijuotos tapetais, priešais klasicistinį ,korintinėmis kolonėlėmis papuoštą altorių įrengtas aštuonkampių stulpų remiamas choras ir į jį vedantys laiptai. Monumentali , darnių proporcijų ir savita koplyčia yra originalus liaudies sakralinės dailės paminklas.

III. IŠVADOS


1. Antanavo koplyčia pastatyta XVIII a. pabaigoje „Antanavo dvaro teritorijoje kaip dvaro koplyčia ir giminės palaidojimo vieta.
2. Didžioji šešiakampė Antanavo koplyčia yra Lietuvos teritorijoje išlikusi kaip vienas iš trijų tokio tipo objektų.
3. Antanavo koplyčia nuo pastatymo iki šiol perstatinėjama nebuvo „tik XIX a. viduryje pertvarkytas jos vidus.
4. Medinė šešiakampė Antanavo koplyčia unikalus liaudiškos sakralinės statybos pavyzdys.
5. Išlikusi ikonografinė medžiaga suteikia galimybę atstatyti šį objektą.

Istorikė Raimonda Rickevičienė



ŠALTINIAI IR LITERATŪRA

- 1.Kviklys B. Mūsų Lietuva , t.III.,1966 ,
- 2.LVIA,F-1604- 1- 1995, 1854
- 3.Antanavo koplyčia, Naujasis kelias,1987.IX.13.
- 4.Lietuvos sakralinės dailės katalogas, I t., Vilkaviškio vyskupija,1996 ,V.,
- 5.dr.Jankevičienė A. Lietuvos medinė sakralinė architektūra,2000,K.,
- 6.Jankevičienė A. Lietuvos medinė sakralinė architektūra,VDAD,12,1998,V.,
- 7.Medinė architektūra Lietuvoje,2002,V.,



44-100
2-155

34-271

