

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. IV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTROJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2022-06-13

data

Nr.

KPD-AV-1606

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-07-05 įsakymu Nr. Į-171

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės)

Dalios Dijokienės

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Ryšard Gaidžio, Eligijaus Railos, Jurgitos Kristinos Pačkauskienės, Irenos Staniūnienės, Lino Kvizikevičiaus, Martyno Mankaus,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu Nr. Į-279

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra:

☐ vieta

☐ statinys

☐ kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

**Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia (1362; 1);
Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora ir vartai (47301; 2);**

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios statinių kompleksas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

bažnyčios statinių kompleksas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Darsūniškio g.		1A	
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)		(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)			
Kruonis (mstl.)	Kruonio sen.	Kaišiadorių rajono sav.	
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)	(seniūnija)	(savivaldybė ir jos tipas)	
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)		(r., m., sav.)	

7. Vertybės (statytos 1610-1626 m., XIX a. pab.;) vertingosios savybės yra:

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **plano struktūra, turinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja bažnyčia, šventoriaus tvora ir vartai** (-; -; TRP 1, 2; IKONOG Nr. 6, 9-14; FF Nr. 0.1-4; 2022 m.);

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai - **atminimo kryžius su įrašu: “PAMINĖJIMUI 313-1913 / JUBILIEJAUS KAIPO / SUTEIKIMO KRIKŠČIONIŲ / BAŽNYČIAI LAISVĖS” šventoriaus R dalyje** (atminimo kryžius skirtas 1913 m. švęstam Milano edikto jubiliejui paminėti, granitas, betonas, postamento ilgis - 56 cm, plotis - 35 cm, aukštis - 173 cm; būklė gera; TRP3; FF Nr. 0.9; 2022 m.); **kunigo Aleksijo Bogtjužskio antkapinis paminklas su įrašu rusų kalba šventoriaus R dalyje** (įrašas sunkiai įskaitomas, paminklo vidurinė dalis pakeista, granitas, betonas, postamento ilgis - 62 cm, plotis - 37 cm, aukštis - 38 cm, kryžiaus aukštis - 75 cm, kryžmos ilgis - 40 cm; būklė gera; TRP4; FF Nr. 0.10; 2022 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (bažnyčios statinių kompleksas pastatytas ant kalvos; -; TRP; FF Nr. 0.1-8; 2022 m.); **šventoriaus R dalyje palaidotų kunigų Aleksijo Bogtjužskio, Algimanto Urbanavičiaus, Pranciškaus Štulo palaikai** (-; -; FF Nr. 0.8; 2022 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **objektas patenka į Kruonio miestelio istorinio centro 17092, UV23 teritoriją** (-; -; TRP; 2022 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **1610-1626 m. LDK pulkininkas, Trakų pakamaris Teodoras Bogdanas Oginskis pastatė sakralinį statinį, prie kurio 1628-1629 m. atsikėlę unitai, įkūrė unitų bazilijonų vienuolyną. Kruonyje unitai gyveno iki XVIII a. II p. XIX a. šventovė priklausė stačiatikiams, 1834-1854 m. naujieji šeimininkai pastatą remontavo, rekonstravo stogą, pakeitė bokšto ir kupolo viršūnių formas. 1919 m. šią bažnyčią perėmė katalikai.**

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplexo teritorijoje yra:

(komplexo teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☒ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Memorialinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus

☒ Sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tikslumas (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	515349,48	6068924,48	kv6	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	515414,60	6068916,94	kv6	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	515407,69	6068877,61	kv6	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	515335,15	6068887,82	kv6	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	515338,51	6068898,88	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	515343,21	6068897,77	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	515349,48	6068924,48	kv6	
7-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

2661,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☐ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. ☒ nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

14.

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. GUČAS R. Kruonio vargonų „restauravimas“. Interaktyvus (žiūrėta 2022-01-24), prieiga per internetą: [<http://www.restauratoriusajunga.org/idomu/14-idomu/59-kruonio-vargonu-restauravimas>];

15.2. GUSTAITIS R. Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios. Iliustruotas žinynas, Kaunas, 2013 m., psl. 98-100;

15.3. Kruonio bažnyčia, Kaišiadorių raj., Kruonio apyl. Kultūros vertybės byla AtV362. Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka;

15.4. Kruonio bažnyčios senosios nuotraukos. Interaktyvus (žiūrėta 2022-01-24), prieiga per internetą: [<https://www.delcampe.net/>];

15.5. Kruonio bažnyčios senosios nuotraukos. Interaktyvus (žiūrėta 2022-01-24), prieiga per internetą: [<https://www.limis.lt/>];

15.6. Kruonio buvęs bazilijonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia. Interaktyvus (žiūrėta 2022-01-24), prieiga per internetą: [<http://vienuolynai.mch.mii.lt/V55-63/Kruonio.htm>];

15.7. Kruonio miestelio 1944-05-12 aerofoto. Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) RG 373, TUGX 412 SKA 64;

15.8. Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia. Interaktyvus (žiūrėta 2022-01-24), prieiga per internetą: [<http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/>];

15.9. Kruonis. Vienintelė bažnytinės unijos laikų bažnyčia Lietuvoje. Lietuvos aidas. 1935-07-25. p. 8. Interaktyvus (žiūrėta 2022-01-24), prieiga per internetą:

[<http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/bibliografija/2902/kruonis-vienintele-baznytines-unijos-laiku-baznycia-lietuvoje>];

15.10. Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia. Iš: Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas [sud. Svetlana Poligienė], Vilnius: „Savastis“, 2006, p. 144-149;

- 15.11. LUKOŠEVIČIUS O. Kaišiadorių bažnytinis paveldas, Kaišiadorys, 2017 m., psl. 64-73;
- 15.12. MATUŠAKAITĖ M. Išėjusiems atminti. Laidosena ir kapų ženklavimas LDK. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 118-126.;
- 15.13. MISIUS K., ŠINKŪNAS R. Lietuvos katalikų bažnyčios / žinynas/, Vilnius, 1993 m., p. 109, 110;
- 15.14. MIŠKINIS A. Kruonis. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, I knyga, Vilnius, 2002 m., psl. 167-189;
- 15.15. OSTROVSKAJA R. Unitai ir jų sakraliniai pastatai LDK. Vilniaus dailės akademija, 2006 m.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

☒	n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.	
☒	n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys	47300 (kodas)
☐	n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona	 (kodas)
☐	n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma	

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 168 nuotr., 168 l.;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 1 l.;
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 5 l.;
4. Ikonografija, 16 l.;
5. Brėžiniai, 2 l.

Pirmininkas

Dalia Dijokienė

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

1 priedas
(Nr.)

I KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

bažnyčia

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Darsūniškio g.	1A	
(gatvės pavadinimas ir jos tipas) (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
Kruonis (mstl.)	Kruonio sen.	Kaišiadorių rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas) (vs., k., gelež. st., mstl., m.)	(seniūnija)	(savivaldybė ir jos tipas) (r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (statyto 1610-1626 m, rekonstruoto 1834-1854 m., rekonstrukcijos projekto autorius archit. Karolis Gregotovičius (1799-1848);) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - lotyniško kryžiaus formos plano bažnyčia su V bokštu, Š ir P zakristijomis, penkiasiene R apside bei virš cilindrinio būgno iškeltu pusrutulio formos kupolu su žibintu, 2 rūšiais po zakristijomis ir 1 po priebažnyčiu (-; BR Nr. 2; IKONOGN Nr. 2-7, 9-14, 16; FF Nr. 1.1-8; 2022 m.); stogo forma - dvišlaitė, cilindrinio žibinto - kupolinis su smaile ir kryžiumi, bokšto - aštuonšlaitė kupolinė, apsidės - penkiašlaitė (-; -; FF Nr. 0.4, 1.1-9; 2022 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - skardos lakštų su užlankstais tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.1-9; 2022 m.); 5.1.1.3. aukštų išplanavimas - lotyniško kryžiaus formos plano, halinė, vienos navos, su V bokšto pirmame tarpsnyje įrengtu priebažnyčiu, vargonų choru virš jo, presbiterija, abipus navos R dalies esančiomis Š bei P zakristijomis bei rūšiais po priebažnyčiu ir zakristijomis (į rūšius po P zakristiją ir priebažnyčiu nepatekta, bokšto antrasis tarpsnis sudalintas į du aukštus; būklė gera; BR Nr. 2; IKONOGN Nr. 2-7, 9-15; FF Nr. 1.22, 28-34, 38, 41, 45, 60; 2022 m.); sienų angos, nišos - vidaus durų segmentinių ir pusapskričių sąramų bei stačiakampės angos (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.25-27, 40, 44, 51, 59, 63, 66, 69, 74; 2022 m.); presbiterijos Š sienos pusapskritės ir segmentinės sąramos nišos (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.52, 53; 2022 m.); navos Š ir P sienų bei vargonų choro V sienos segmentinių sąramų nišos (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.54, 55, 68; 2022 m.); Š zakristijos Š ir V sienų segmentinių sąramų nišos (Š sienos nišoje įrengta sieninė spinta; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.47, 48; 2022 m.); būgno 2 segmentinių sąramų nišos (-; būklė gera; Nr. 2; FF Nr. 1.36; 2022 m.); 5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus bokšto II tarpsnio langų angų žaliūzes, būgno pakeistus langus; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 2-7, 9-14, 16; FF Nr. 1.1-20; 2022 m.); fasadų architektūros tūrinės

detalės - V fasado dviejų tarpsnių bokštas (-; būklė gera; IKONOG Nr. 2-7, 9-14; FF Nr. 1.1-3, 7, 8, 10, 11; 2022 m.); **V fasado tinkuoto plytų mūro portalas** (-; būklė gera; FF Nr. 1.1, 20; 2022 m.); **Š ir P fasadų zakristijos** (-; būklė gera; FF Nr. 1.2-8; 2022 m.); **bokšto P fasado laiptinės rizalitas** (-; būklė gera; FF Nr. 1.14; 2022 m.); **V fasado portalo ir Š zakristijos 2 pakopų betono laiptai** (-; būklė bloga; FF Nr. 1.19, 20; 2022 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto plytų mūro profiliuoti pastogių karnizai, bokšto ir kupolo tinkuoto plytų mūro profiliuoti su dantukais karnizai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.1-11, 13, 15; 2022 m.); **įvairios viršūnės - bokšto ir kupolo 2 ornamentuoti metaliniai kryžiai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.9, 11, 12; 2022 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera; FF Nr. 1.1-8, 14, 15; 2022 m.); **tinkuoto plytų mūro sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 1.1-8; 2022 m.); **rūsio po Š zakristija tinkuoto plytų mūro kryžminis skliautas** (-; būklė gera; FF Nr. 1.60; 2022 m.); **rūsio po priebažnyčio tinkuoto plytų mūro skliautas** (į rūsį nepatekta, dalis skliauto yra virš priebažnyčio grindų; būklė gera; FF Nr. 1.23; 2022 m.); **priebažnyčio tinkuoto plytų mūro kryžminis skliautas** (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.24; 2022 m.); **navos tinkuoto plytų mūro žvaigždinis skliautas** (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.37; 2022 m.); **presbiterijos tinkuoto plytų mūro kryžminis su liunetėmis skliautas** (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.35; 2022 m.); **Š ir P zakristijų tinkuoto plytų mūro cilindriniai su liunetėmis skliautai** (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.42, 46; 2022 m.); **navos R dalies tinkuoto plytų mūro kupolas su būgnu ir žibintu** (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.36; 2022 m.); **bokšto II tarpsnio medinių sijinių perdangų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1.71, 73; 2022 m.); **medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas** (ant sijos įrašas „1963 m VII m 31 d“; būklė gera; FF Nr. 1.75-77; 2022 m.); **bokšto šalmo medinės konstrukcijos ir sijų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1.79; 2022 m.); **funkcinė įranga - medinių laiptų su mediniu profiliuotu porankiu į sakyklą tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1.50; 2022 m.); **plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į rūsį po Š zakristija** (-; būklė patenkinama/bloga; BR Nr. 2; FF Nr. 1.59; 2022 m.); **plytų mūro laiptai su mediniais antpakopiais į vargonų chorą ir bokšto II tarpsnį** (-; būklė gera; BR Nr. 2; FF Nr. 1.64; 2022 m.); **mediniai laiptai su medinio porankio tipu bokšto II tarpsnyje** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.72, 73; 2022 m.); **presbiterijos altoriaus medinė dviejų pakopų pakyla** (-; būklė gera; FF Nr. 1.57; 2022 m.); **navos šoninių altorių medinės vienos pakopos pakylas** (-; būklė gera; FF Nr. 1.56; 2022 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - fasadų dvigubų langų konstrukcijos ir skaidymas: iš išorės metalo konstrukcijos, iš vidaus medžio konstrukcijos ir jų tarpe įmontuotos metalo grotos** (būgno langai pakeisti apie 2000 m.; būklė patenkinama; FF Nr. 1.3-7, 14-16, 65; 2022 m.); **bokšto I tarpsnio fasadų apvalių langų metalo konstrukcija ir skaidymas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.14, 17; 2022 m.); **V fasado portalo medinės dvivėrės išsprūdinės durys, durų metalo rankena** (-; būklė gera; FF Nr. 1.20-22; 2022 m.); **Š zakristijos V fasado medinės vienvėrės, dvigubos, iš išorės įstrižai apkaltos durys, durų metalo spyna, vinys** (-; būklė gera; FF Nr. 1.19, 48, 49; 2022 m.); **bokšto I tarpsnio Š fasado medinės vienvėrės durys, jų metalo vyriai** (durų išorės vertikalus apkalimas naujas; būklė gera; FF Nr. 1.17, 18; 2022 m.); **priebažnyčio medinės, dvivėrės, išsprūdinės durys** (-; būklė gera; FF Nr. 1.25-27; 2022 m.); **priebažnyčio durų metalo dvivėrės ornamentuotos grotos su pusapskrite dalimi, metalo rankena, spyna** (-; būklė gera; FF Nr. 1.25, 26; 2022 m.); **rūsio po Š zakristija medinių, vienvėrių, iš lentų sukaltų durų tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 1.61; 2022 m.); **iš laiptinės į vargonų chorą medinės, vienvėrės, dvisluoksnės durys, jų metalo vyriai** (-; būklė gera; FF Nr. 1.66; 2022 m.); **iš laiptinės į bokšto II tarpsnį medinės, vienvėrės, vertikalios sukaltų lentų durys, jų metalo vyriai** (-; būklė gera; FF Nr. 1.69; 2022 m.); **Š zakristijos Š sienos medinė, dvivėrė, sieninė spinta** (-; būklė gera; FF Nr. 1.47; 2022 m.);

5.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **vargonų choro balkonas su mediniu baliustru turėklų, paremtas 2 kolonomis** (balkoną remia stulpai, apkalti medinėmis lentelėmis, imituojant kolonas; būklė gera; FF Nr. 1.38, 39; 2022 m.); **altoriai - didysis Nekaltojo Prasadėjimo Švč. Mergelės Marijos altorius su tabernakuliu, dviem paveikslais ir skulptūrų pora** (Lietuva, XX a. pr., istorizmas, medis: staliaus darbai, drožyba,

auksavimas, dažymas aliejiniais, bronzos pudros dažais, mensos aukštis - 110 cm, plotis - 256 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.80-85; 2022 m.); **tabernakulis** (Lietuva, XX a. pr., medis: staliaus darbai, drožyba, dažymas aliejiniais, bronzos pudros dažais, aukštis - 142 cm, plotis - 72 cm, gylis - 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.80-82; 2022 m.); **pirmo tarpsnio paveikslas „Nekaltojo Prasidėjimo Šv. Mergelė Marija“** (Lietuva, XIX a. II p., drobė, aliejus, aukštis - apie 180 cm, plotis - 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.80, 81, 83, 84; 2022 m.); **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Jurgis“** (Lietuva, XX a. pr., drobė, aliejus; būklė patenkinama; FF Nr. 1.80, 81, 83, 85; 2022 m.); **antro tarpsnio angeliukų skulptūrų pora** (Lietuva, XVIII a., medis: drožyba, dažymas; būklė patenkinama, perdažyti; FF Nr. 1.80, 81, 83; 2022 m.); **šoninio kairiojo altoriaus mensa su tapytu antepedijumi** (Lietuva, XX a. pr., medis: staliaus darbai, drožyba, dažymas aliejiniais, bronzos pudros dažais, aukštis - 103 cm, plotis - 212 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.87; 2022 m.); **šoninio dešiniojo altoriaus mensa su tapytu antepedijumi** (Lietuva, XX a. pr., medis: staliaus darbai, drožyba, dažymas aliejiniais, bronzos pudros dažais, aukštis - 103 cm, plotis - 212 cm; apžiūros metu buvo uždengta Šv. Kalėdų dekoracijomis; FF Nr. 1.53, 54, 115, 116; 2021 m.); **tabernakulis** (Lietuva, XX a. pr., medis: staliaus darbai, drožyba, dažymas bronzos pudros dažais, aukštis - 67 cm, plotis - 67 cm, gylis - 40 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.86; 2022 m.); **įvairios paskirties baldai - zakristijos komoda** (Lietuva, XIX a. pab.-XX pr., medis: staliaus darbai, dailidės darbai, dažymas, aukštis - 218 cm, plotis - 230 cm, gylis - 90 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.112; 2022 m.); **klausykla I** (Lietuva, XIX a. pab.-XX pr., medis: staliaus darbai, drožyba, polichromija, aukštis - 280 cm, plotis - 110 cm, gylis - 110 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.113, 114; 2022 m.); **klausykla II** (XIX a. pab.-XX pr., medis: staliaus darbai, drožyba, beicavimas, aukštis - 260 cm, plotis - 128 cm, gylis - 110 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.115, 116; 2022 m.); **suolas-klaupatas** (Lietuva, XIX a. pab.-XX pr., medis: staliaus darbai, dažymas, aukštis - 94 cm, plotis - 101 cm, gylis - 86 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.117; 2022 m.); **baldų komplektas, sudarytas iš stalo ir kreslo** (Lietuva, XIX a. pab.-XX pr., medis: staliaus darbai, dailidės darbai, dažymas, beicavimas, stalo aukštis - 75 cm, plotis - 145 cm, gylis - 75 cm, kreslo aukštis - 90 cm, plotis - 72 cm, gylis - 65 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.118-121; 2022 m.); **pjedestalas** (Lietuva, XVIII a. vid.-II p., barokas, medis: staliaus darbai, drožyba, dažymas aliejaus, bronzos pudros dažais, aukštis - 45 cm, plotis - 62 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.130; 2022 m.); **paveikslai - paveikslas „Šv. Antanas Paduvietis“ su rėmu** (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., paveikslas - drobė, aliejus, rėmas - medis: staliaus darbai, paveikslo aukštis - apie 210 cm, plotis - apie 140 cm, rėmo plotis - apie 10 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.89; 2022 m.); **paveikslas „Šv. Juozapas“ su rėmu** (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., paveikslas - drobė, aliejus, rėmas - medis: staliaus darbai, paveikslo aukštis - apie 230 cm, plotis - apie 140 cm, rėmo plotis - apie 10 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 90; 2022 m.); **paveikslas „Šv. Jonas Krikštytojas, priekaištaujantis Erodiui Antipui“ su rėmu** (Barbora Didžiokienė, Lietuva, 1955 m., paveikslas - drobė, aliejus, rėmas - medis: staliaus darbai, gipsas: liejimas, aukštis - 138 cm, plotis - 95 cm, rėmo plotis - 11 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.91; 2022 m.); **paveikslas „Šv. Ona (Marijos mokymas)“ su rėmu** (Lietuva, XX a. vid., paveikslas - drobė, aliejus, rėmas - medis: drožyba?; būklė patenkinama; FF Nr. 1.92; 2022 m.); **paveikslas „Šv. Petro paskyrimas“ su rėmu** (Lietuva, XX a. pr., paveiksle įkomponuotas popiežiaus Pijaus X portretas, paveikslas - drobė, aliejus, rėmas - medis: drožyba, sidabravimas?, dažymas bronzos pudros dažais, paveikslo aukštis - 240 cm, plotis - 145 cm, rėmo plotis - 18 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.93; 2022 m.); **kunigų portretų serija, sudaryta iš kun. Prano Štulo, kun. Juozapo Bučio, kun. Vincento Aleksandravičiaus, kun. Juozapo Vaitiekūno, kun. Jono Kunigėlio portretų** (Lietuva, XX a. I p., drobė, aliejus, kun. Jono Kunigėlio portretas - kartonas, aliejus, paveikslų aukštis - 60 cm, plotis - 48 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.94-97; 2022 m.); **skulptūros - keturiolikos reljefų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“** (Lietuva, XX a. pr., medis: drožyba, polichromija; būklė patenkinama; FF Nr. 1.99-101; 2022 m.); **kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra** (Lietuva, XIX a., medis: staliaus darbai, drožyba, polichromija, kryžiaus aukštis - 134 cm, kryžmos plotis - 60 cm, Nukryžiuotojo aukštis - 75 cm, plotis - 47 cm; būklė patenkinama; FF Nr.

1.105, 106; 2022 m.); **kiti reikmenys ir priklausiniai - Teodoro Bohdano Oginskio antkapinė plokštė** (Europa, XVI-XVII a. sandūra, renesansas su manierizmo bruožais, cokolyje įrašas lotynų ir lenkų kalbomis: „OBYT IN CHRYSTO MAGNIFICO DOMINO THEODORO OGINSKI DE COZIELSK/ SUBCRAMERARIO TROCENSIS CAPITANEO DORSUNIENSIS ET CORMIALOVIENSIS/ ANNO 1625 DIE 7 FBII AETATIS SUAE 74/ EPITAPHIUM/ Ktos kolwiek jest co wiedziec Pragniesz O Tym Panie/ Oginskim de Cozielsko przczacnym Boh Danie/ Mąż to był wiedz wszelkich cnot pan mądry w pokoju/ Biegły w dziełach Rycerzkich mężny w kryawawym boju/ Ten był niemce rebelles ten był zamorczyki/ Ten z armatą w Inflanciech tłumil gęste sziki/ Ten moskala hardego po zapiekłych rolach/ Krwia skropiwszy podeptał ten i w Dzikich polach/ Naliwaika Łobode wziął w łyki swawolnych/ Ten ot gwałtu Morderstwa wielu czynił wolnych/ Tego ciało w tym grobie dusza w niebie sława/ Niesmertelna na wieki w pamieci zostawa”, aukštis - 132 cm, plotis - 214 cm., figūros aukštis - 46 cm, plotis - 186 cm, marmuras: tašymas, senas kodas DR554; būklė patenkinama; FF Nr. 1.102, 103; 2022 m.); **Samuelio Leono Oginskio antkapinė plokštė** (Karaliaučius, XVII a. vid., manierizmas, ankstyvasis barokas, aukštis - 112 cm, plotis - 186 cm., bordiūro plotis - 12 cm, marmuras: tašymas, senas kodas DR555; būklė patenkinama; FF Nr. 1.102, 104; 2022 m.); **procesijų altorėlis su dvipusiu paveikslu „Nekaltojo Prasiidėjimo Švč. Mergelė Marija”, „Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija”** (Lietuva, XX a. pr., altorėlis - medis: staliaus darbai, drožyba, auksavimas?, paveikslas - skarda, aliejus, stalelio aukštis - 52 cm, plotis - 90 cm, gylis - 52 cm, retabulo aukštis - 108 cm, plotis - 75 cm, gylis - 12 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.122-124; 2022 m.); **procesijų altorėlis su dvipusiu paveikslu „Šv. Pranciškus Asyžietis”, „Švč. Mergelė Marija”** (Lietuva, XX a. pr., altorėlis - medis: staliaus darbai, drožyba, dažymas bronzos pudros dažais?, paveikslas - drobė, aliejus, stalelio aukštis - 53 cm, plotis - 112 cm, gylis - 48 cm, retabulo aukštis - 143 cm, plotis - 105 cm, gylis - 12 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.125-128; 2022 m.); **gedulinis procesijų kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra** (Lietuva, XX a. pr., medis: staliaus darbai, drožyba, polichronija, kryžiaus aukštis - 124 cm, kryžmos plotis - 41 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.110, 111; 2022 m.); **procesijų kryžius** (Lietuva, XX a. pr., metalas: liejimas, kalimas, kalstymas, karpymas, auksavimas, kryžiaus aukštis - 223 cm, kryžmos plotis - 44 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.139; 2022 m.); **procesijų žvaigždė su dvipusiu paveikslu „Švč. Jėzaus Širdis”, „Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija”** (Lietuva, 1909 m., įkalas pusmėnulyje: „Ofiara Weroniki Hermanowicz 1909 r. Na Kościół Kroński”, metalas: liejimas, kalimas, kalstymas, karpymas, puncavimas, graviravimas, auksavimas, skarda, aliejus, aksomas?, aukštis - 308 cm, plotis - 90 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.80, 81, 140, 141; 2022 m.); **gedulinis kryžius su žvakidėmis (4 vnt.)** (Lietuva, XX a. pr., medis: staliaus darbai, drožyba, polichromija, kryžiaus aukštis - 217 cm, kryžmos plotis - 59 cm, Nukryžiuotojo aukštis - 48 cm, plotis - 39 cm, žvakidžių aukštis - 85 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.107-109; 2022 m.); **vėlykinė žvakidė** (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., medis: tekinimas, dažymas, aukštis - 112 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.131; 2022 m.); **zakristijos varpelis su pakaba** (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., metalas: liejimas, kalimas; būklė patenkinama; FF Nr. 1.129; 2022 m.); **varpas I** (Lietuva, 1920 m., įrašas varpo liemenyje: „VIENYBĖ/ FUNDATORIAI KLEBONAS/ JUOZAS VAITEKŪNAS/ SU PARAPIJONAIŠ 1920 M.“, bronzos: liejimas, diametras apačioje - 42 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.144; 2022 m.); **varpas II** (Vokietija, Žemutinė Saksonija, 1921 m., įrašas varpo liemenyje: „ULRICH & WEULE/ BOCKENEM AMHARZ/ 1921“, įrašas frizinėje juostoje: „ŠVENTO KAZIMIERO“, ketus?: liejimas, diametras apačioje - 62 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.145, 146; 2022 m.); **varpas III** (Rusija, XIX a. pab.-XX a. pr., bronzos: liejimas; būklė patenkinama; FF Nr. 1.142, 143; 2022 m.); **apšvietimo įranga - sietynas I** (Lietuva, XIX a. vid., metalas: liejimas, kalimas; vario skarda: šlampavimas, karpymas, nikeliavimas; būklė patenkinama; FF Nr. 1.80, 132-135; 2022 m.); **sietynas II** (Varšuva, XX a. 3-4 deš., bronzos: vario lydinys: liejimas, kalstymas, cizeliavimas, auksavimas; būklė patenkinama; FF Nr. 1.137, 138; 2022 m.); **lubų, sienų apdaila - priebažnyčio, navos, kupolo, presbiterijos, vargonų choro, zakristijų, lubų, sienų tinkas** (polichromija netyrinėta; būklė gera, vietomis patenkinama, vėlesnių uždažymu

metu galimai uždengta renesanso-baroko laikotarpio sienų ir skliautų tapyba; FF Nr. 1.24, 25, 28-38, 41, 42, 45, 46; 2022 m.); **kupolo skliauto tapyta kompozicija „Kristaus Prisikėlimas“**(XX a. I p.; būklė patenkinama; FF Nr. 1.135-137; 2022 m.); **grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - navos, vargonų choro, P zakristijos medinių lentų grindų danga, priebažnyčio ir Š zakristijos medinių lentų grindų dangos tipas** (navoje ir P zakristijoje grindų danga remontuota, pakeičiant dalį lentų; būklė gera; FF Nr. 1.28-33, 43, 58, 67; 2022 m.); **rūsio po Š zakristija lauko akmenų grindinys** (-; būklė gera; FF Nr. 1.62; 2022 m.); **laiptų aikštelės prie vargonų choro keraminių plytų grindų danga** (-; būklė gera; FF Nr. 1.66; 2022 m.); 5.1.1.7. interjeras - **priebažnyčio, navos, presbiterijos, vargonų choro, zakristijų, interjero visumos sprendinys** (išskyrus priebažnyčio, navos ir zakristijų sienų apkalimą mediniais paneliais; būklė gera; IKONOG Nr. 15; FF Nr. 1.22-39, 41-43, 45-48; 2022 m.).

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės: 1. Vargonų instrumentas, u.k. 36672 (K2245);

6.1. Kilnojamosioms kultūros vertybėms, registruotoms Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios kultūros vertybės parengti kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektai, siūlant patikslinti šių vertybių kultūrinę vertę: 1. Komuninė, u.k. 7806 (DR 556); 2. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (I), u.k. 9805 (DV 1087);

6.2. Kilnojamosiems objektams parengti apskaitos dokumentų projektai siūlant juos įrašyti į Kultūros vertybių registrą: 1. Paveikslas „Šv. Juozapas“, u.k. 47380; 2. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (II), u.k. 47381.

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☒ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☒ Memorialinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

2 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora ir vartai

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

šventoriaus tvora ir vartai

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Darsūniškio g.	1A	
(gatvės pavadinimas ir jos tipas) (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
Kruonis (mstl.)	Kruonio sen.	Kaišiadorių rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas) (vs., k., gelež. st., mstl., m.)	(seniūnija)	(savivaldybė ir jos tipas) (r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (statyto XIX a. pab.;) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - tvora su vartais, juosianti šventorių perimetru, sudaryta iš ŠR tvoros dalyje esančių pagrindinių centrinių vartų bei PV tvoros dalyje įrengtų mažųjų vartelių (-; -; IKONOG Nr. 5-7, 9, 10, 12-14; FF Nr. 2.1-9; 2022 m.); stogo forma - vartų stulpų - dvišlaitė, tvoros - vienišlaitė (-; -; IKONOG Nr. 5-7, 9, 10, 12-14; FF Nr. 2.1-7; 2022 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - vartų stulpų bei tvoros skardos lakštų su užlankstais tipas (danga pakeista apie 2000 m.; būklė gera; FF Nr. 2.1-7; 2022 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - pagrindinių ŠR vartų 2 kvadratinio skerspjūvio tinkuoto plytų mūro stulpai, tarp kurių anga, skirta dvivėrėms vartų varčioms (išskyrus įrengtas naujas varčias; būklė gera; IKONOG Nr. 6, 14; FF Nr. 2.1-3; 2022 m.); mažųjų PV vartelių 2 kvadratinio skerspjūvio tinkuoto plytų mūro stulpai, tarp kurių įrengta vienvėrė vartų varčia (-; būklė gera; FF Nr. 2.4, 5; 2022 m.); fasadų apdaila ir puošyba - vartų stulpų tinkuoti plytų mūro profiliuoti karnizai (-; būklė gera; FF Nr. 2.1-5; 2022 m.); pagrindinių ŠR ir mažųjų PV vartų stulpų tinko tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 2.1-5; 2022 m.); tvoros tinkas (-; būklė patenkinama/bloga; FF Nr. 2.6-9; 2022 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - vartų stulpų ir tvoros pamatas su tinkuotu akmenų ir plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera, tvoros cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 2.1-9; 2022 m.); ŠR ir PV vartų tinkuoto plytų mūro stulpai (-; būklė gera; FF Nr. 2.1-5; 2022 m.); akmenų mūro tvora (-; tvoros P dalyje iškirta anga, įrengti dvivėriai vartai, dalis tvoros P dalyje permūryta, būklė patenkinama; FF Nr. 2.6-9; 2022 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - PV vartelių metalo vienvėrė vartų varčia (-; būklė patenkinama; FF Nr. 2.5; 2022 m.).

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)